#### MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L'AVIATION CIVILE

REPUBLIQUE DU CONGO Unité\* Travail\* Progrès

**CABINET** 

SOUS COMMISSION TECHNIQUE D'ENQUÊTE

# RAPPORT D'ENQUÊTE DE LA SOUS COMMISSION TECHNIQUE SUITE A L'ACCIDENT DE L'AERONEF DE MARQUE ET TYPE ANTONOV AN-12, IMMATRICULE EK-11660, EXPLOITE PAR LA COMPAGNIE AERO-SERVICE

SURVENU A POINTE NOIRE, LE 25/01/08

### **AVERTISSEMENT**

Ce rapport exprime les conclusions de la Commission Technique d'Enquête sur les circonstances et les causes de cet accident.

Conformément à l'annexe 13 à la convention relative à l'Aviation Civile Internationale, l'enquête n'est pas conduite de façon à établir des fautes ou à évaluer des responsabilités individuelles ou collectives.

Son seul objectif est de tirer de cet événement des enseignements susceptibles de prévenir de futurs accidents.

En conséquence, l'utilisation de ce rapport à d'autres fins que la prévention pourrait conduire à des interprétations erronées.

### **GLOSSAIRE**

- 1-AN 12: marque ANTONOV type AN 12B.
- 2- ANAC : Agence Nationale de l'Aviation Civile
- 3-APP: Approach: Approche.
- 4- ASECNA: Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar.
- 5- CCR : Centre de Contrôle Régional.6- CIV : Centre d'Information en Vol.
- 7- CTA: Certificat de Transporteur Aérien.
- 8- CVR: Cockpit Voice Recorder: Enregistreur de Communications.
- 9- DAC : Direction de l'Aéronautique Civile.
- 10- DME : Distance Measuring : Mesure de distance.
- 11- FDR: Flight Data Recorder: Enregistreur de paramètres de vol.
- 12-FZAA: Indicatif d'emplacement OACI de Kinshasa.
- 13- FZGN: Indicatif d'emplacement OACI de Bouendé.
- 14- GAP : Groupe Auxiliaire de Puissance ou APU : Air Power Unit
- 15- GMP: Groupe motopropulseur.
- 16- GV: Grande Visite.
- 17-HF: High Frequency: Haute Fréquence.
- 18- IBA: International Business Association.
- 19- IFR: Instrument Flight Rules: Règles de vols aux instruments.
- 20- METAR : Message d'observations d'aérodrome.
- 21- NA: non applicable.
- 22- ND: non disponible.
- 23- NDB: no directional beacon: Radio balise non directionnelle.
- 24- Nil: Rien.
- 25- OACI: Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
- 26-Radiale : Relèvement magnétique de l'avion par rapport à la station.
- 27- RG: Révision Générale.
- 28-RVA: Régie des Voies Aériennes.
- 29- TAF: Prévisions d'aérodrome.
- 30- TBO: Time Beetwin Overhaul.
- 31- TIS: Time in service: potentiel assigné.
- 32- TSN: Time since new: Potentiel consommé depuis neuf.
- 33- TSO: Time since overhaul: potentiel consommé depuis GV, RG.
- 34- TU: Temps universel.
- 35- VHF: Very High Frequency: Très Haute Frequence.
- 36- VOR: Visual omni Range: Radiobalise omnidirectionnelle.

#### A/SYNOPSIS

### A1-RENSEIGNEMENTS GENERAUX

#### Date et heure de l'accident

25 janvier 2008 aux environs à 07heures 30 minutes TU

#### Lieu de l'accident

AIRE DE STATIONNEMENT AEROPORT INTERNATIONAL ANTONIO AGOSTINHO NETO DE POINTE NOIRE

#### Aéronef

Marque et Type: AN 12B N° de serie: 5343209

Immatriculation: EK-11660

#### Propriétaire

HIGHNESES AIRLINES INTERNATIONAL Ltd

90 Main Street,

P.O.Box 3099 Roud Town, Tortola British Virgin Islands

#### **Exploitant**

AERO-SERVICE

BP: 1138 Tel: 942053

#### Nature du vol

Vol commercial cargo

#### Personnes à bord

04 personnes tous membres d'équipage

Aérodrome de départ : FCBB

Aérodrome d'arrivée : FCPP

Poids du fret chargé: 700 kgs

### A2- RESUME ET NATURE DE L'ACCIDENT

Parti de Brazzaville Maya – Maya à destination de Pointe – Noire, l'aéronef, fait une remise de gaz en finale après quarante quatre minutes de vols apparemment sans ennuis. Le commandant déclare avoir une vitesse d'approche trop grande. Au cours de sa deuxième tentative d'atterrissage, l'aéronef s'est présenté en finale au QFU 17 trains sortis, prêt pour l'atterrissage. Au touché des roues principales à environ 600m du seuil de la piste 17, l'avion en position cabrée a dérapé vers la droite à un angle d'environ 30°, poursuivant ainsi sa course sur une distance de 600m environ et échoue contre le B727 de CANADIAN AIRWAYS CONGO qui sur l'effet su choc, a pivoté autour de son axe de tangage sur un angle de 70°.

### A3-CONSEQUENCES

		Personn	es	Matériel
	Tués	Blessés	Indemnes	
Equipage	00	04	00	AN12 détruis à environ 75% et le
Passagers	00	00	00	B727-200 détruit à environ 50%
Convoyeurs	00	00	01	
Tiers	00	00	00	
Fret		intacte		

# A4- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

Le Ministre des Transports et de l'Aviation Civile informé de l'accident le jour même a décidé de se rendre sur les lieux pour s'enquérir de la situation réelle des faits. Sur les lieux, après avoir pris des nouvelles des membres d'équipage qui se trouvaient retenus dans un centre hospitalier de la place, il a aussitôt instruit, conformément aux dispositions de l'annexe 13 à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à CHICAGO le 07 décembre 1944, une commission restreinte d'experts par note de service n°0205/MTAC-CAB du 25 janvier 2008, chargée d'établir le rapport préliminaire d'enquête technique qui sera ensuite soumis à la grande commission d'enquête technique.

Les opérations suivantes ont été réalisées par ladite commission restreinte :

- Reconnaissance des points d'impact sur le site ;
- Détermination de la trajectoire ;
- Recueil d'informations;
- Analyse des éléments observés et des témoignages recueillis.

### B- RENSEIGNEMENTS DE BASE

### B-1 RECONSTITUTION DU VOL

Le vendredi 25 janvier 2008, l'Antonov 12 immatriculé EK-11660 a effectué un vol normal sur le parcours POINTE-NOIRE-BRAZZAVILLE sous le numéro de ligne RSR1581.

Après une escale d'environ 01h26mn, il décolle de Brazzaville à 06h24mn sous le numéro de ligne RSR1582 à destination de Pointe-Noire qu'il estimait à 07h24mn.

En approche de finale au QFU 17 de la piste d'atterrissage de Pointe-Noire, le Commandant de bord fait une remise des gaz et déclare avoir une vitesse d'approche trop grande. C'est au cours de la deuxième tentative que l'aéronef fini par faire un accident et termine donc sa course sur l'aire de stationnement de l'aéroport A.A.NETO de Pointe-Noire en heurtant de plein fouet le Boeing B727-200 immatriculé 9L-LEF de la compagnie aérienne Canadian Airways Congo en stationnement.

L'accident est donc consommé

### de de de de consomme.

### B-2 <u>TUES ET BLESSES</u>

- <u>TUES</u> Il n'y a pas eu de tué

#### **BLESSES**

Blessures	Membres d'équipage	Doggogogo	
Mortelles		Passagers	Autres
	00	00	00
Graves	04	00	
Légères/aucune	00		00
B2. Edecario	00	00	00

### B-3 Dommages à l'aéronef

Les pales des hélices des moteurs 1 et 4 sont repliées en moustache;

Les pales des hélices des moteurs 2et 3 sont en drapeau;

La tableau de bord du commandant et son co-pilote complètement ratatiné;

La cabine du navigateur complètement arrachée;

Le bout d'aile gaude cassé;

Le bord d'attaque de l'aile droite complètement cassé;

Le train principal gauche entièrement enfoncé dans sa loge;

L'aéronef est endommagé à environ 75%.

### B-4 <u>AUTRES DOMMAGES</u>

Sur le B727 en stationnement : aéronef détruit à 50%

Le plafond du fuselage au niveau du compartiment première classe complètement arraché;

Les circuits électriques et hydrauliques sectionnés;

La roulette de nez endommagée;

Le bord d'attaque de l'aile droite endommagé.

# B-5 RENSEIGNEMENTS SUR LE PERSONNEL

### B-5-1 Commandant de bord

### **HOMME**

Nom: ASHOT

Prénom: GREVORGYAN

Date et lieu de naissance : Né en 1961 en République d'Arménie

Licence origine: Arménienne

Numéro: 000239

Date et lieu de délivrance : 01-12-1999 en Arménienne

Validité: 24-10-2008

Certificat Médical origine: Arménienne

Date et lieu de délivrance : 24/10/2007 en Arménie

Validité: 24/10/2008

Qualifications: AN 12 le 28/09/2007 en Armenie.

Autres qualifications: TU - 134 Copilote le 09/09/1991; AN-24/AN-26 CDB le

16/12/2002.

Heures de vol totales: 12040

Heures de vol sur type:2740

Heures de vol au cours les deux derniers mois: 240

Maintien de compétence : 25 /09/07

### B-5-2 **COPILOTE**

### **HOMME**

Nom: ARAYIK

Prénom: AVANESYAN

Date et lieu de naissance: 1972 en République d'Armenia

Licence origine: Arménienne

Numéro: 000284

Date et lieu de délivrance : 06/09/2005

Validité: 24/10/2008

Certificat Médical origine: Arménienne Date et lieu de délivrance : 24/10/2007

Validité: 24/10/2008

Qualifications: Copilote multi moteur de l'avion AN-12 le 30/09/2005 en Arménie.

Autres qualifications:

Heures de vol totales: 1740

Heures de vol sur type: 1740

Heures de vol au cours les deux derniers mois: 240

Maintien de compétence : 25/09/2007

B-5-3 Officier Mécanicien Navigant (Flight engineer)

Nom: BABAYAN Prénom: LEVON

Date et lieu de naissance: en 1961 en Arménie

Licence origine: Ukrainienne

Numéro: 000020

Date et lieu de délivrance : 01/11/1999 en Arménie

Validité: 14/11/2008

Certificat Médical origine: Arménienne

Date et lieu de délivrance : 14/11/2007 en Arménie

Validité: 14/11/2008

Qualifications: AN 12 le 10/06/2003

Autres qualifications: TU 134

Heures de vol totales: 4540

Heures de vol sur type: 2240

Heures de vol au cours les deux derniers mois:240

Maintien de compétence : 25/09/2007

### B-5-4 Officier Navigateur

Nom: MIKAYEL

Prénom: GEVORGYAN

Date et lieu de naissance: en 1951 en Arménie

Nationalité : Arménienne

Licence origine : Arménienne

Numéro: 000015

Date et lieu de délivrance : 01/11/1999

Validité: 07/11/2008

Certificat Médical origine: Arménienne Date et lieu de délivrance : 07/11/2007

Validité: 07/11/2008

Qualifications; AN-12 le 01/06/2006

Autres qualifications: TU-134 le 26/01/1979 ; AN24 le 08/01/1972

Heures de vol totales: 14940 Heures de vol sur type: 3440

Heures de vol au cours les deux derniers mois: 240

Maintien de compétence : 25/09/2007

### Maintien de compétence :

# B-5-6 ANTECEDENTS CONNUS SUR L'EQUIPAGE :

Pas d'antécédents connus

# B-6 RENSEIGNEMENTS SUR L'AERONEF

Marque et type : AN 12 BP Immatriculé: EK-11660 Numéro de série: 5343209

L'ANTONOV 12 est un avion à voilure haute, équipé de quatre moteurs turbopropulseurs. Il est certifié pour une masse maximale au décollage de 61 tonnes, d'une charge marchandise de 18 tonnes et d'un équipage de deux pilotes plus un mécanicien navigant et un opérateur Radio.

# B-6-1 NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE

HIGHNESES AIRLINES INERNATIONAL, 90 Main Street, P.O.Box3099 Roud town, tortola british Virgin Islands

### B-6-2 **DOCUMENTS DE L'AERONEF**

Certificat de transporteur aérien: n°27775 du 07/11/2007 en Arménie

Certificat d'immatriculation: n°1547 du 07/11/2007 en Arménie

Valide jusqu'au 07/11/2008

Licence de station d'aéronef: n°0297 du 07/11/2007 en Arménie

Certificat de Limitation de Nuisance: n0709 du 25/10/2006 en Arménie

Police d'Assurance

En Arménie:

Private insurance I.C.J.S.C. Yerevan 375010, nalbandyan 50/26, Tél: (3741) 521 812,

528 413, Fax: (3741) 521-051, E-mail: privat@armino.com

Au Congo: CRCAR (Congolaise de Représentation, de courtage d'Assurance et

de Réassurance)

B.P 1064, Pointe-Noire 6, Av. Barthélemy BOGANDA, Tél: 94.30.51

Assurance Aéronef: n°0088 de la Société Private Insurance Valide jusqu'au 08/11/2008

Assurance Equipage: n°0089 de la Société Private Insurance Valide jusqu'au 08/11/2008

Assurance Tiers Non Transportés: n°0087 de la Société Private Insurance Valide jusqu'au 08/11/2008

# B-6-2-2 **DOCUMENTS DE L'AERONEF ENDOMMAGE (B727-200)**

Certificat de transporteur aérien: n°A122 du 03/03/2007 en S LEONE

Certificat d'immatriculation: n° COR/T03/04 du 07/04/2004 en S LEONE

Valide jusqu'au

Licence de station d'aéronef: n°CAD/ARSL/B02/04 du 10/11/2007 en S LEONE

Certificat de Limitation de Nuisance: n°SL/NC/B02/04 du 10/11/2003 en S LEONE

Attestation d'assurance n° 340/DG/HB/12/07 de la société H de B Congo Assurance

Assureur Principal: ARAB ORIENT Tél: (962-6)5654550

Fax: (962-6)565 5441 P.O Box 213590 Amman 11121 Jordan.

Assurance Aéronef: n° LMA 3333 du 18/11/2003 Amman (Jordan)

Assurance Equipage: n° LMA 3333 du 18/11/2003 Amman

Assurance Passagers: n° LMA 333 du 18/11/2003 Amman

Assurance Tiers Non Transporté n° LMA 333 du 18/11/2003 Amman

B-6-3 **CELLULE**: au 26/01/2008

Constructeur: ANTONOV

Marque/Type: AN 12 N° de série: 5343209

Immatriculation: EK-11660

Date de fabrication: 30/07/1965

**MMSD/MTOW**: 61,0 T

MMSA/MLW:

MMSC/MZFW: 34, 965 T

Potentiel assigné: 11750 heures 7500 cycles

Potentiel consommé depuis neuf: 9990 heures 24 minutes

Potentiel restant: 1760 Période de GV: 3750 heures

Potentiel consommé depuis GV: 2620 heures

Potentiel actif: 1125 heures

Date dernière visite: 22 /10/2007 F8

Date de la dernière grande visite : 25/12/1989

# B-6-4 <u>GROUPE AUXILIAIRE DE PUISSANCE</u>

Marque/Type: TG-16M

Nº de série: OM16T25070040

Date de fabrication: 12/08/2005

Date d'installation: 22/12/2005

Potentiel assigné: 500 heures

Potentiel consommé depuis neuf: 29 heures

Potentiel restant: 471 heures

Période de GV: sans objet

Potentiel consommé depuis RG: sans objet

Potentiel actif: 471 heures

# B-6-5 GROUPE MOTOPROPULSEUR

<b>Désignation</b>	Moteur n°1	Moteur n°2	Mat	
1-Marque / Type	AI-20M	AI-20M	Moteur n°3	Moteur n°4
2-N° de Série	H2814 6067	H2774 6037	AI-20M	AI-20M
3-Puissance/	4250CV		H224 6024	H224 6105
Poussée	.2000	4250CV	4250CV	4250CV
4-Date de	ND	10/04/		12300
fabrication	ND	18/01/1978	26/10/1972	14/12/1972
5-Date	02/10/2006			17/12/19/2
d'installation	03/10/2006	10/07/2000	25/12/1989	25/12/1200
6-Potentiel	200		-5/12/1707	25/12/1989
assigné	20000	20000	20000	
7-Potentiel			20000	20000
500 W MARKETON	7179	5569	5000	
consommé depuis		330)	5899	14676
neuf				
8-Potentiel	12821	14421		
restant	12021	14431	14101	5324
9-Période de RG	3000			3327
10-Potentiel	1134	4000	4000	4000
consommé depuis	1134	1759	3684	
RG				3475
1-Potentiel actif				
	1866	2241	316	
2- Date dernière	02/06/1999	27/08/1993		525
RG			08/08/1985	02/10/1991

### B-6-6 HELICES

<b>Désignation</b>	Helice n°1	Helice n°2		
1-Marque / Type	AB-681		Helice n°3	Helice n°4
2-N° de Série	H052 80260	AB-681	AB-681	AB-681
3-Date de	28/12/1993	H04127 0203	H0753 0022	H0504 00069
fabrication	20/12/1993	1981	1980	
4- Date de	02/10/06			20/10/1985
d'installation	03/10/06	20/11/07	20/11/07	20//
5- Potentiel	0000		20/11/07	20/11/07
assigné	9000	15000	9000	
6- Potentiel			5000	9000
consommé neuf	873	10108	5050	
			5059	1286
7-Potentiel	8127	4892		
restant		10)2	3941	7714
8- Période RG	6000	3000		
)- Potentiel	873		3400	3000
consommé depuis	0,5	1115	2790	836
RG	y			030
0- Potentiel actif	5127			
1- Date dernière	314/	1885	610	2104
RG	-	16/04/01	16/04/01	2104
		2 2	10/04/01	-

### B-7 CARBURANT

Type: Jet A1

Quantité: 21,9 tonnes

L'aéronef avait 4 tonnes de carburant à bord.

### B-8 ENTRETIEN

- Le 25/12/1989 dernière grande visite à 7366 heures 15 minutes depuis neuf;
- Le 18/10/2006 visite de prolongation de potentiel à 9349 heures depuis neuf;
- Le 22/10/07 dernière visite la Forme F8 à 9750 depuis neuf.

# B-9 MASSE ET CENTRAGE

Le chargement n'étant constitué que d'un groupe électrogène et de quelques cartons des carreaux en céramiques, le centrage est dans les limites opérationnelles.

# B-10 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES

# Conditions météo de vol

Vent 340/6KT, visibilité supérieure à 10Km, faible pluie, nuage épars à 1000 ft, peu de nuage avec CB à 3000 tf et couvert à 10000tf, Température 25°, point de rosé 24°.

Retu le 15/09/2007 α 13:04:48 avec CSN BPT191

GG FCPPZTZX 151303 ГСРРҮМҮХ MET REPORT FCPP 151300Z WIND 240/6KT 7KM -DZ CLD FEW700FT SCT3000FT OVC2500FT T24 DP22 QFE 1010HPA QNH 1012HPA NOSIG=

# Conditions météo sur les lieux de l'accident

Vent 340/6KT, visibilité supérieure à 10Km, faible pluie, nuage épars à 1000 ft, peu de nuage avec CB à 3000 tf et couvert à 10000tf, Température 25°, point de rosé 24°.

#### **Tendances**

Pas de changement significatif.

# B-11 AIDES A LA NAVIGATION

La seule aide à la navigation présente dans l'environnement immédiat du lieu de crash :

4			annodiat du III	eu de crash :
type	Identification	fréquence	oo aud	T
VOR	IT		coordonnées	Etat de fonctionnement
		114.1Mhz	04°49°34,3 "S	Bon
B-12 TELECO			011°53'20,8"E	

### B-12 TELECOMMUNICATIONS

TOUR	124.3Mhz	Moyen de communication air/sol secondaire HF	Etat de fonctionnement

# B-15 RENSEIGNEMENTS SUR L'AERODROME

Les organismes de la circulation aérienne existent : BDP/BIA, TWR et le BCT.

Ainsi que les installation : l'aérogare, le bloc technique, les bâtiments administratifs

et les autres services disponibles : Le Service de Lutte contre l'Incendie

Niveau de protection assuré : 6

# B-14 ELEMENTS STATISTIQUES

Année Mouvements	2005	2006	2007	
Année Passagers	2005	2006	2007	
				66

Année Fret	2005	2006	2007	
Année Poste	2005	2006	2007	

# B-15 ENREGISTREURS DE BORD

Les enregistrements de vol CVR et FDR existent mais la commission n'a pas jugé utile de les transcrire pour la présente enquête. Seule la transcription de la bande de communication entre l'aéronef et la tour de contrôle a été prise en compte. (Cf annexe  $n^{\circ}$ ......)

# B-16 RENSEIGNEMENTS SUR L'IMPACT ET SUR L'EPAVE

### B-16-1 CONSTAT SUR L'IMPACT

La trace au sol depuis le toucher des roues jusqu'à l'immobilisation complète de l'appareil est présentée dans le schéma joint au présent rapport (Cf annexe n°....)

# B-16-2 CONSTAT SUR L'EPAVE

- Moteur n°1;
- Moteur n°2;
- Moteur n°3;
- Moteur n°4;
- Hélice n°1;
- Hélice n°2;
- Hélice n°3;
- Hélice n°4;
- APU;
- Trappe rampe;
- Empennage;
- Aile gauche;
- Dérive renversée ;
- Partie d'aile gauche;
- Train principal gauche;
- Roulette de nez.

# B-17 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX ET PATHOLOGIQUES

Voire annexe

### B-18 **INCENDIE**

Il y a eu début d'incendie dans les moteurs n° 1,2 et 3, mais il a été tout de suite maîtrisé par le service de lutte contre l'incendie de l'aéroport qui a été très prompte dans son intervention.

# B-19 QUESTIONS RELATIVE A LA SURVIE DES OCCUPANTS

Les occupants constitués des membres d'équipage ont tous survécus à l'accident et sont dans un centre hospitaliers de la place pour suivi médical.

### B-20 ESSAIS ET RECHERCHES

Il y a pas eu nécessité de faire des essaies ni des recherches sur quelque organe que ce soit de

# B-21 RENSEIGNEMENTS SUR LES ORGANISMES ET L'EXPLOITANT

# B-21-1 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ANAC)

Administration de l'aviation civile chargée de la réglementation et de la gestion du patrimoine aéronautique nationale. Elle est créée par le décret n°78/288 du 14 avril 1978. Son siège est à

# B-21-2 AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET MADAGASCAR (ASECNA)

Créée le 12 décembre 1959, l'ASECNA est chargée de la conception, de la réalisation et de la gestion des installations et des services ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aéronefs, le contrôle de la circulation aérienne, l'information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine météorologique aussi bien pour la circulation en route que pour l'approche et l'atterrissage. Elle compte 17 états dont le Congo et son siège est à Dakar, BP: 3144 (SENEGAL).

# B-21-3 EXPLOITANT: AERO SERVICE

Compagnie aérienne de droit congolais détentrice d'un agrément n° 00468/AC-SG délivré le

# B-21-4 EXPLOITANT: CANADIAN AIRWAYS CONGO

Compagnie aérienne de droit congolais détentrice d'une licence d'exploitation /ANAC/DG/DNA délivré le à Brazzaville.

### **B-22 TEMOIGNAGES**

# L'intervention du copilote se résume ainsi qu'il suit :

« Lorsque nous sommes arrivés en approche finale, la vitesse était trop grande, je ne pouvais pas atterrir, nous avons décidé de remettre les gaz, le commandant de bord a pris la totalité des commandes, l'aéronef avait tendance à nous déporté vers la droite, nous avons procéder au par un virage à gauche puis vent arrière gauche et encore la finale. » A la question de savoir quelle était la vitesse affichée.

Celui-ci répond environ 270Km/h.

16

A la question de savoir depuis combine de temps le copilote et son commandant de bord

Celui-ci répond qu'il y a que deux (02) mois.

A la question de savoir si les moteurs étaient coupés après l'atterrissage.

Celui-ci répond qu'ils ont été coupés par l'ingénieur.

# L'intervention du commandant de bord se résume ainsi qu'il suit :

« Nous avons effectué un vol normal sans problème jusqu'à l'approche finale où j'ai personnellement pris les commandes, la première fois nous avions eu une vitesse d'approche trop élevée, je ne pouvais pas atterrir, j'ai pris la décision de remettre les gaz, l'aéronef tirait vers la droite, j'ai agis sur le palonniers et les manches pour contrer le couple, j'ai donc viré à gauche, refais l'approche puis décidé d'atterrir, l'aéronef a continué de tirer toujours vers la droit. J'ai freiné, mais les freins ont lâché et le train principal gauche s'est effacé. »

A la question de savoir quelle était la vitesse affichée la première fois puis la deuxième fois.

Celui-ci répond : la première fois la vitesse était autour de 240km/h et la deuxième fois elle était autour de 225km/h.

A la question de savoir à quel moment avez-vous coupé les moteurs.

Celui-ci répond : dès que nous sommes sortis de la piste.

A la question de savoir si les moteurs étaient mis en drapeau.

Celui-ci répond par l'affirmation dès qu'ils étaient au sol.

### B-23 TECHNIQUES D'ENQUETE

La méthode d'enquête est déductive. Elle est basée sur:

l'observation des indices sur le site;

l'examen des documents techniques et administratifs produit par les services officiels;

la transcription de la bande d'enregistrement de communication entre l'aéronef et les

les renseignements recueillis par les enquêteurs;

l'écoute des témoignages

### C- ANALYSE

De l'enquête, il ressort ce qui suit :

- Aucun phénomène météorologique dangereux n'a été observé sur le terrain au point d'entraver le bon atterrissage de l'aéronef;

- L'entretien de l'appareil est bien suivi par la compagnie exploitante. L'appareil venait de sortir d'une révision conforme à son protocole d'entretien dans un atelier agrée par l'ANAC;

- L'exploitant dispose des assurances conformes à la législation en vigueur ;

- Les volets sortis à 35° la vitesse requise par le constructeur est de 220km/h or la vitesse d'approche était trop grande. L'équipage semblait être surpris de l'approche du sol, pour gagner la ressource, l'équipage a du pousser encore les gaz dans l'idée de remettre des gaz, malheureusement l'aéronef avait déjà touché le sol et tout de suite le déséquilibre est intervenu. Tétanisé, l'équipage a essayé de maintenir l'aéronef sur le bord de la piste d'où la longueur parallèle à la piste. Pris de panique, l'équipage a perdu le contrôle de l'appareil. Les moteurs n'ont pas été arrêtés. Sous l'effet du choc avec l'autre aéronef les hélices des moteurs

- De l'analyse de la licence du pilote commandant de bord, il est apparu que ce dernier venait juste d'acquérir sa qualification sur l'appareil en cause. De même qu'il n'existe pas souvent un mécanisme de concertation préalable entre les membres de l'équipage.

### D- CONCLUSION

La sous commission après avoir pris en compte tous les détails ci-dessus énumérés conclut que la cause probable de l'accident est la défaillance humaine.

Il s'agit notamment de l'inexpérience du pilote commandant de bord, à cela s'ajoute le phénomène de Crew Ressource Management (CRM). C'est-à-dire le manque de concertation préalable de l'équipage.

### E- RECOMMANDATION DE SECURITE

En conséquence et sans préjudice des faits qui pourront surgir par la suite, la Sous Commission recommande :

#### Pour l'ANAC:

Que des barrières anti-souffle soient placées sur le tarmac de l'aéroport A.A NETO de Pointe-Noire surtout du coté de Hydro- Congo.

### Pour les Exploitants:

Plus de sérieux dans la gestion et la composition des équipages de conduites des aéronefs.

# ACCIDENT DU VOL RSR 1582 AN12 EK11660

Transcription de la bande d'enrégistrement des communications (Freq 124,3 MHz)

### Le 25 JANVIER 2008

Heures	Appelant	Appel	
0716	PILOTE	TOUR	
			RSR1582 040, maintaining ,distance 16 , QNH1013 continue approach call you left base
	TOUR	PILOT	
Section 1		TOUR	Toursday Vindal Billing the Washing
	TOUR	PILOTE	
0719	PILOTE	TOUR	report left base, continue approach call of hear
	TOUR	PILOTE	INON 1902 IETH DAKA HAM IN A
	PILOTE	TOUR	
	TOUR	PILOTE	COC 151 ready to taxi !
	PILOTE	TOUR	
	TOUR	PILOTE	now left base call you final RSR1582
	TOUR	PILOTE	
0720.44	PILOTE	TOUR	
	PILOTE	TOUR	
	TOUR	PLOTE	NON 1982, LUMING TIPE TIPE AND THE PROPERTY OF THE PARTY
	PILOTE	TOUR	TO GO OF THE PROPERTY OF THE P
	PILOTE	TOUR	Cleared to land runway 17
	TOUR	PILOTE	Pointe-noire, TSG251 morning,
	PILOTE	TOUR	TSG251 Pointe-noire good morning go ahead
		IOUR	INSCIDENT PLANT LAND TO SIGNATURE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
	TOUR	PILOTE	Uliboid 04, endurance of and half
		FILOTE	Start up approved runway in use 47
	PILOTE	TOUR	TOTAL
0721,58	TOUR	PILOTE	OUPING TURWEY 17 NAW MARCH AND
	PILOTE	TOUR	100013 Pointe-holdshort due to landing to 10
	PILOTE	TOUR	
	TOUR		Pointe-noire (\$G292 good morning,
	PILOTE-		1/SG292, Pointe-noire, good morning, Sir go ahead
	PILOTE	TOUR	TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR
. * . *			
	PILOTE	TOUR	TO PULLE-HOILE MET LEDON
700 47	PILOTE		Maintaining FL120 , 1582 go around
722,15	TOUR	IOUR	COC151, can we enfer heat work
· · · · ·	PILOTE	FILOIE	COC151 Pointe-noire hold show
; ; <b>-</b>	PILOTE	TOUR	Holding short
-	FILOIE	IOUR	COC151, can we enter make back track runway 35,
	TOUR		
		PILOTE	COC151, 1m151 hold short, I would like to know
	TOUR	PILOTE	the reason of why traffic is going round ,now stand by

Heures	Appelant	Appelé	
		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN	Okay Sir
	TOUR	PILOTE	1582 , Pointe-noire what is the reason of the going arou
	PILOTE	TOUR	euh ,euh , big , hight on touchdown
	TOUR	PILOTE	Confirm alghanged services
			Confirm, high speed on touch down, high speed on touch down confirm
		TOUR	Affirm
	TOUR	PILOTE	
	TOUR		Copied , report right downwind
	PILOTE	PILOTE	Now we descent to 100 , report reaching
			COC151 Pointe-noire enter, back track runway 17
	PILOTE	TOUR	line up I call you back for ATC
		- IOOK	35 ,linnig up runway 17 enter the runway 17 , line up
	TOUR	PILOTE	I can you back runway 1/ COC151
		TOUR	Copied ATC
			go ahead Sir,
		PILOTE	From Pointe-noire to Polisie FL70, when airbone
	PILOTE	I ILU I L	left turn 0/0 (6 FCPb
	OU:	TOUR	euh when airbone left turn COC151
0725,12	TOUR	PILOTE	151 Pointe-noire, clearance correct line up
		PILOTE	I S DOIL FEACT
		TOUR	COC151 is ready to , for departure,
	1/OUR	FILUIE	Cleared for take of Timway A Time (Time)
	PILOTE	100K	Cleared for take off , COC151
		FILUIE	RSR1552 Pointe-noire position
	PLOTE	IOUR	1952, now 5 :lies abeam TOWER Make Action
	TOUR		copied report final runway 17,
	PILOTE	IOUR	call you final 17.1582
	SIFOLE	TOUR	Pointe-noire, ADD751 Banjage
	TOUR	PILOTE	ADD751 Pointe noire, bonjour go ahead,
			751 destination BRAZZAVILLE person on bord 07,
	PIEOTE		evel 130 request start
	TOUR		Sill stad its appre
0726,52			emp 25 dew point 24 ONL 2019
	PILOTE		
	PILOTE	TOUR I	2NH1013 , runway 17 call you to taxi ADD751 SG251 we are ready for taxi
	TOUR		ISCALL TOWN TO THE TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TO THE TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN
	PILOTE		TSG 251 taxi holding point report holding
	PILOTE	MANAGE M	/e Il report holding point /lessage en Russe
0727,05	PILOTE		SR1582 on the Inches
	TOUR		ISR1582 on final runway in sight ready to land
	44		SR1582 Pointe-noire , cleared to ;and runway 17 ind 340/06
	PIEOTE	With the second	me 340/09
			SR1552 shoret final ready to land
	TOUR		SR1582 Pointe-noire , I say again clerared to land
	FILO TE		iliway 17, wind 340/06
		TOUR C	eared to land 1582
	PLOTE	PIOLE	SG251 hold short due to landing traffic
-		TOUR IN	old position 251
	TOUR	PILOTE C	C151 , airborne time 07/20/climb FE07/0
		16	port for estimate
	PILOTE	TOUR II	ou say 28 Sir.

Heures	Appelant	Appelé	
1541	TOUR	11-01	Messages
	PILOTE	TOUR	
	PILOTE	TOUR	Okay we estimating FCPD at 0749 and now we
			medie now passing 2900 feet and regial of the
0728,44	PILOTE	TOUR	Incase de au vinas e
	PILOTE		Pointe-noire ,FPZ bonjour ,
072852		TOUR	message en Ruse
	TOUR	PILOTE	DN: 324 rebonjour
	PILOTE	TOUR	FPZ PNR rebonjour ,
		IOUR	Oui FPZ redecoller de Yanga a 30 , PNR estime a 08 ,
	PILOTE	TOUR	
	PILOTE		TVV !!!!!WID# U BUIDIDITIO BIANA 700 -
1541	PILOTE	1001	vous pouvez me donner a la persee de la mole
	TOUR	TOUR	I THE TABLE
	PILOTE	PLOTE	Confirmer Yanga partie a quelle heure, a 30 trois, zero
1542	The second secon		30 trois , Zero
	TOUR	PLOTE	trois zero bien recu, euh maintenez euh 500t
		the state of the s	
			19119 29 10 BW 00 101 2/4 6 N E 1/1/2
	PILOTE	TOUR	j al copie QNH1013 , je rappelle whisky euh PZ
	PILOTE	TOUR	TSG251 request line up
	TOUR	FILOHE	251 Pointe-noire stand ave
	TOUR	PILOTE	COC151 COC151 airborne time correction
	TOUR	PILOTE	landing time FCPD break break 0749 confirm
	PITE	TOUR	Charlie , charlie
	TOUR	PILOTE	Okgy continued clim FL070 , report reaching
	PILOTE		We report passing 130 for normal navigation
	PLOTE		Mistral 131 on final
	TOUR	PILOTE	Runway 17 clear to land wind 250°/05kts
			call you back Sir

Le Chef Circulation Aerienne

Constant MPIBI

PRIORITE DESTINATAIR		N DE VOL GH PLAN			
Priority FF Addresses (s)		FBS	tja.	17	34
JENTIFIC TION PRECISE DU (DES) Specific Identification of addressee (s	DESTINATARE(S) ET/OU DE L'EXPEDITEUR				)«:
TYPE DE MESSAGE Message type  (FP? NOMBRE PRIMERE PRIMERE)	7 IDENTIFICATION DE L'AERONEF Ajfordit identication PE D'AERONEF pe of ajfordit	A RIFERENCE DE SILLAGE Males turbulence cet	GLES DE VOL gnitules		TYPE DE VOL. Type of Tiggs
JI AFRODROME DE DE DEPARTURE AFROGROME PC. P.P.	PART HEURE Time	/ <u>M</u>	-(	SRY	7@≪=
VITESSE CROISIÈRE Crusing speed NOBBO	NIVEAU ROUTE ROUTE IN B	TSA VOLAK	BE		
16 AERODROME DE DESTI Destination agrodrome	DUREE TOTALE ESTIMEE Total est HR MIN.	AERODROME DE DEC	AGEMENT	26 AERODROM	E DE DEGAGEMENT
RENSEIGNEMENTS DIVERS Other information  RE	0.1 0.0 6/EK-11660	Attractodrone  FC.P.P  OPR RSR	4	2nd attir serodro	me
AUTONOMIE Endurace			0000		
EQUIPEMENT DE SURVIETSUS		GILETS DE SAUV	RADIO ET BALISE Emergency radio  LINE  R / D  ETAGE/ Jackets		BDA / eithe
CANOTS / Dinghies  NOMBRE CAPACITE Nomber Capacity	Desert Martine Jungle  D M J	LAMPES Light		UHF	νης Σ
COULEUR ET MARQUE DE L'Aleratical colour and markings  A / REMARQUES Remarks		<b>*</b>			
PILOTE COMMANDANT DE BORI		) <=		j J	
DEPOSE PAR / Filad by	ESPACE RESERVE A DES FINS SUPPLEI Space reserved for additional requirement		0		11.5
	Exemplaire	X) BI	28	AYE	2

Pauopin. 2501.080. C-WT AN 12 REGIER-11660. При выходе на поедения в агропориц -N-Hejap, 40 les paltes la rece, 40 become 20-25e, carecares cerrais crescents beeper la Apri nontraine pashoparesbases beeko. opertuses pleisence Tropent un Impye. ofpu yarge 49 11 upys n n Mak-nee tee pea respolar gica yxoge lecho, peceucer 3axogunt upa bone. La ups ecoès enerpodeis étélés 230-235n/2; Boenpeisener 25'; bee coura hour lla bapa étellateau œuquib Thea mengetiens yxogq beggado. Joece nacareca receer, no escreently no eoce; PYIL Eble ycein Hobech - O no VITAT, u Beete With cres moi e y nopa. Apri noeonereen pgres naera becteus - beeko go znopa u muzyp Raea. beceko go ynope - c-nt upogoenead yxogunt beepalo lepes 30-40 cececipol upotore, Caceoeleir, pezno opocer-lo-bupako- 4 el61 Cornanieres ja upegeres noever.

Tope g no eonee seue:

Ourkas ynpaleenes pyes naupaleenes

28.01.08 Au KBC FLIOT Telapuelles

l'auopin. 25.01.08. C-W. HN-12, REG/EK-11660. ofpri sourcese una liceague, le asponopury 17- ugap, un la paleteer la receu, ma boreone-20-25-ei Calcoletti citialo enoceento beepales. Im nouseune - Mapu poliquit - e-us ne peque poliqui; ne pea-rei poliqui; ne pashopa rei basel beello; a upo gas trae yxogeinst beepalo, sputesseer peecre reice yxogeinst ha 11 kpys. ofpu yxoge e-ii max- he see peauspolear quel yxoga narelo; pececereer zaxogernie upaleur (RDW). Hanpsecai enopoceer Thea 230-235 m/2, Banpaience - 25°, bee c-uia-40 m. Ha beepableer. - latteur ougus ottea neeregeniscen yxoga Ceepaleo. Froesee nacarer cuaecer, no recreapy noeoco; PYII- The ycenarobech o no 417PT u bletentes escentes e yuopa topu noeoneescent pyeco seacepablectens beeko go ynopa a ucui yplan beelo go ynopa - e- ui upo goetal yxogermi bupalo. Hepez 30-40 eccups 6 upobera, ca-ceoneció perno opocerco bupado u' mos bosnavier cures ja upegentes no-excer. Tipequoloneetice: pyeed te Occupia beeting Orinaz yupa beereul u deepoteol.

The Esperage Springs

Panopin. 25.01.082, C-111 AN. 12, REG /EK-11660 ofpu saxoge un nocaque la asponopient 10-15, 11-lyap, un les pales la recer, un les coure 20-15, calinelles cerales onocernité la copales. April Mouteruine magnipologies. C-us un pequeepologie; ne pastisparer la caral de de le les, a upo gartas JRO GECITO CREPACO. Apri Harce pe cerescie y xo getto.

La 11 rpg2. The yxo ge c- in liter-nee sec pearcipolar gecs yxoga eclorur, peccurici yxogenint - upalenie. (PDW). Ha upsecoci - encroceile Ella 230-235 k/z, 3akporterer-25; bee c- 119 40 in. Ha les pables la fecer onelus Osea mengenesseus yxoga Bapalo. Ablee hacanew refaces, no isempy - uoreoces; PYI - Ober yours nobreen - O, no MAPT. и веениты сновиты с упора. ofpu coloneeren prince teaceparente beelo go guopa u uent gobas beelo go guopa-caecocerá upogoreneas grogernos beepalo. Hepez 30-40 cr. upo Tera, caceo ecur pesno opocerco bupalo u una bornatura con con para la como porte de como para la como pa ofpeg wo so neesure: Ournas yupabienes pyres reaupable reves a Jeeps Hob. Coce 2801.08 TEBOPTAH M.B LEERT YPILLEH

Dupertopy + Htps-ceptuca or 2 number AH-12 EK-11660

# OFRCHUTELHOS

25 енборо при зоходе ная посодку в вэропорту Пусит-вудер пинотировая саманіом в доход помучих я ни по центу полосы я ни мог справиятся и в этот момент помано и взях управления самолётом на себя и мог ушим на второй круг. Когда им заходили на посадку г раз была тованияма и викотими с помосы.

A. Abonessy / chi

# COMPTE-RENDU D'ACCIDENT

### SURVENU ENTRE L'AERONEF DE MARQUE ET TYPE AN-12 IMMATRICULE EK-11660 DE LA COMPAGNIE AERIENNE AERO SERVICE ET CELUI DE MARQUE ET TYPE B727-200 IMMATRICULE 9L-LEF DE LA COMPAGNIE AERIENNE CANADIAN AIRWAYS

DATE

: 25 Janvier 2008

**HEURE** 

: 08 heures 30 minutes locales

LIEU

: Tarmac de l'Aéroport International A. A. NETO de Pointe-Noire

CDT DE BORD

: SHIMAT

NATIONALITE

: Arménienne

ITINERAIRE

: BRAZZAVILLE / POINTE-NOIRE.

**NATURE** 

: L'AN-12 D'AERO SERVICE PERCUTE LE B727-200 DE CANAIR EN

STATIONNEMENT.

### I- DES CIRCONSTANCES:

L'aéronef de marque et type AN-12, immatriculé EK-11660 de la compagnie aérienne AERO SERVICE, assurant son vol normal en provenance de BRAZZAVILLE pour POINTE-NOIRE, après avoir fais une première tentative d'atterrissage, suivie d'une remise de gaz, s'est présenté pour un atterrissage effectif.

Au moment du poser, sur le train principal d'atterrissage, se déroute de la bande d'envol chevauchant, l'aire de manœuvres en herbes, traversant la bretelle principale, continue sa course sur le tarmac vers la bretelle sud, prend de plein fouet le B727-200 de la compagnie aérienne CANAIR en stationnement, le basculant de son point de stationnement à environ 7 mètres.

### II- <u>DES DEGÂTS</u>:

1)- MATERIELS: Très importants.

### 1.a)- Sur l'AN-12:

L'amadône et le poste du Navigateur détériorés à 99,5%;

Le saumon d'aile gauche cassé lors de l'impact;

Les hélices des moteurs extérieurs gauches endommagés aussi bien pour le côté droit ;

Le train principal gauche enfoui dans la trappe lors de l'impact.

### 1.b)- Sur le B727-200 :

La cellule au niveau de la voûte de l'étanchéité de la cabine des passagers de première classe broyée;

Le bec supérieur du bord d'attaque droit endommagé.

### 2)- **CORPORELS**:

2.a)- Sur l'AN-12

: Le Navigateur très touché et rapidement évacué à l'hôpital.

2.b)- <u>Sur le B727-200</u>

: NIL

### III- <u>DES CONCLUSIONS</u>:

Les deux (02) aéronefs étant sérieusement touchés, aucune réparation ne peut être envisagée. La commission nationale d'enquête pourra déterminer les causes réelles de cet accident.

Fait à Pointe-Noire, le 25 Janvier 2008

L'Inspecteur-Pilote,

Alphonse AMBETOS



B.P. 1138 POINTE-NOIRE REPUBLIQUE DU CONGO

E-mail: aeroservice@cg.celtelplus.com

AGENCE AVENUE DU GL. DE GAULLE **ESCALE AEROPORT** SERVICE TECHNIQUE AGENCE BRAZZAVILLE

Tél.: (242) 94 22 21 - Fax: (242) 94 14 41

Tél.: (242) 94 35 65

Tél.: (242) 94 20 53 - Fax: (242) 94 09 76

Tél.: (242) 81 34 29

**ESCALE BRAZZAVILLE** Tél.: (242) 82 08 38

Réf: Tech N° C 1116

Pointe - Noire Le 26 Janvier 2008

Monsieur Le PRESIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUETE Ministère Des Transports et De l'Aviation Civile **BRAZZAVILLE** 

RAPPORT D'INCIDENT Objet:

POUR L'APPAREIL AN 12 bp EK 11660 S/N 5343209

Monsieur le Président,

Suite à l'incident survenu le 25/01/08 à l'aéroport de Pointe Noire Veuillez trouvez ci joint le rapport d'incident, constat, témoignage et photos Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président,

nos salutations distinguées.

Le Directeur Service Technique



### **AERO-SERVICE**

POINTE - NOIRE

O'SERVICE

B.P 1138

RAPPORT D'INCIDENT TECHNIQUE

APPAREIL TYPE AN12 bp

p ATA:

**IMMATRICULATION** EK 11660

Cellule

PAGE:

REF:

HT:

ÉLÉMENT

**DÉSIGNATION:** 

ATT:

5343209

**INCRIMINE** 

RÉFÉRENCE :

HT/CT:

S/N:

· HI

DATE DE L'INCIDENT:

25/01/08 à 08 h 15

Lieu:

Pointe Noire

CDT:

ASHOT GEVORGYAN

PHASE DE L'ÉVOLUTION: Atterrissage

PROCÉDURE DE SECOURS :

Aucune

CONSÉQUENCES SUR L'EXPLOITATION DE L'AÉRONEF :

ARRÊTÉE

#### NATURE DE L'INCIDENT

Sortie de piste

TRAVAUX EFFECTUES

- Avion détruit à 100%

#### **CONSTATATIONS:**

- Train avant, direction et ensemble compas sans défaut, en parfait etat de fonctionnement
- Train principal droit, pneu et ensemble bloc frein en parfait état
- Train principal gauche effacé par l'impacte de la bretelle. Jambe de train cassé, pneu et bloc frein en parfait état.
- Trim de profondeur et direction au neutre pas de dissymétrie.
  - Volets sortis, pas de dissymétrie
- Cabine pilote détruit par le contact avec l'aile droite d'un B 727

### <u>CAUSES PRÉSUMÉES / CONFIRMÉES</u>:


Attérissage manqué, vitesse trop grande
Pas de maitrise de l'avion sur le bas coté de la piste
Avion techniquement sans défaut
Décision du CDT mauvaise

#### **MESURES PRISES / A PRENDRE:**

Avion à réformer

VISA DU RÉDACTEUR

SERVICE TECHNICULAR B.P. 1138-12.94.20 50







Trivate Insurance\* I.C.J.S.C.

Verevan 375010, Nalbandyan 50756
Tcl:(3741) 521-812, 528-413, 528-778, Fax:(3741) 521-81

E-mail:privat@arminco.com

AREXIMBANK ACCOUNT:23800115600500 State Register 28612005562, LicenseUMO-0036 Tax Code 02555326

«Պրայվիտ Ինչրդանա» Ա.Թ.Բ.Ը։ Երևան 375010, Նայբանդյան 50/26 Տետ. (3741) 521-812, 528-413, 528-778, Fax:(3741) 521-051 E-mail:privat@armineo.com


LITEQUEUT.CLULY < 23800115600500

Viol. Diejbein 28612005562, [hghūqhiu UAII-0036

\(\lambda\) < \(\l







Voluntary Insurance of Crew Members from Personal Accidents

This Policy is given by "Private Insurance" ICJSC in accordance with the Contract N 89 dated 08 November 2007, concluded pursuant to the conditions of "Voluntary Insurance of Aircraft Hull" approved on February 27,

INSURED PERSONS

6(six) working places of crew members of the aircraft

INSURED

"Highneses Airlines International"Ltd

**OBJECT OF INSURANCE** 

in accordance with the Contract of Insurance

SUM INSURED

US\$ 10000 /Ten thousand/ per one insured person

PERIOD OF INSURANCE

from 00.00 hours till 24.00 hours

08 November 2007 08 November 2008 Yrevan Time

TOTAL PREMIUM

**US\$ 840** 

The premium is paying, in accordance with the Contract of Insurance.

#### SPECIAL CONDITIONS

At approach of an accident the person insured or the Insured must give a notice about it to the Insurer during 72

The policy comes into force at 00.00 hours of the next day after the date of receiving insurance premium by the

The policy is issued in Yerevan on 08 November, 2007.

rodu an

Agreed and accepted

INSUREL



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАЖДАНСІ PECITYBJIHKA APMEH

CEPUBLIC OF ARMENIA DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

сулок, 6, квартира 19

Սերտիֆիկատի անքակտելի մասը։ վերաքերյալ հատուկ դրույթներում պարունա ու սահմանափակումներին, որոնք հանդիսանո շահագործողների հավաստագրումը, և երանրության այրագրություն դուրագրություն որ չուրվարարարար օրենսդրությանը և Միջազգային քաղաք րավարարում շիկագոյի գործունեություն կրավենցիայի

դադարեցվել, փոփոխվել համաձայն գործող կարգի Սույն Սերտիֆիկատը չի թույլատրվում փոխա է չեղյալ համարվել կասեցվել գործողությա

Մերտիֆիկատի համարը

Начальник Главного Управления Գլխավոր վարչության պետ Director General

Certificate number Номер сертификата

> судов граждавског сков конвенции д CA BEOTLEM деятельнос

Movsesyan Artyom Мовсесян Артем նավսեսյան Արտյոմ

conditions and limitations contained in the operation specifications Aviation for the issuance of Civil Aviation Air Operator Certificate and the terms of the Chicago Convention on International Civil and is hereby authorized for air operations in accordance with the which are integral part of this Certificate. is Certificate is not transferable and may be suspended, surrendered or revoked in accordance with the of the Republic of Armenia Legislation



### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ REPUBLIC OF ARMENIA

PUNUPUSHUUU UUHUSHUSH OLWUUNN UUNONHOSINIU
GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

PUNUPUSHUUUD ONUUUUH ANUUSUUU UUUSUUUU CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CIVIL AIRCRAFT

№ 27775

1. Ազգային և գրանցման նիչերը
Nationality and registration marks

EK 11660

CARGO

3. Սերիայի/գործարանային համարը
Aircraft type and category
ANTONOV AN – 12b

CARGO

5343209

4. Օդանավի սեփականատերը

Owner of the aircraft.

"HIGHNESES AIRLINES INTERNATIONAL"Ltd

5. Սեփականատիրոշ հասցեն՝
Address of owner

90 Main Street, P.O. Box 3099 Roud Town, Tortola British Virgin Islands

6. Օդանավի շահագործողը Operator of the aircraft .

516

"'MIAPET-AVIA" LLC

7: Սույնով հավաստվում է, որ տվյալ օդանավը սահմանված կարգով գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի Ռեգիստրում՝ 1944 թվականի դեկտեմբերի 7-ի «Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիային և 2002 թվականի մայիսի 20-ի «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասիսան։

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register of the Republic of Armenia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Aviation Law of the Republic of Armenia dated 20 May 2002.

Թռիչքների անվտանգության տեսչական վարչության պետ

Chief of Flight Salety Inspection Department

(Urinnuquni piniû, Uqquiûniû) (Signature, Name) 5 6

۷,S, Scal

Snumb t Date of Issue

November - 07 - 200 7

Սույն վկայականը տրված է միայն գրանցման նպատակով և չի հանդիսանում օդանավի սեփականության իրավունք հավաստող փաստաթուղթ։

This Certificate is issued for registration purpose only and is not to certify the right for aircraft ownership.



0 0

### <uзนบรนบ<sub>้</sub>า <uบานๆธรกเลลกเบ THE REPUBLIC OF ARMENIA

### **ะแบบลู่บุญมาแบบ แน่นสูมและ ปุญที่มีการแบบสูมเกลา** GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ՊԻՏԱՆԻՈԼԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS OF CIVIL AIRCRAFT

#### № 1547

1. Ազգային և գրանցման նիչերը 2.Օդանավի տիպը և նշանակությունը |3.Սերիայի/գործարանային համարը Nationality and registration marks Aircraft type and category
ANTONOV AN-12 Serial or manufactory No EK-11660 5343209 **CARGO** 4. Օդանավի սեփականատերը "Highneses Airlines International" Ltd Owner of the aircraft 5. Օդանավի շահագործողը "Miapet-Avia" LLC Operator of the aircraft . . . . . . . 6. Գրանցման Վկայականի № 7. Գրանցման Վկայականը տրված է Registration Certificate №. . . . 2547 Certificate of Registration Issued ... November '07'2007 8. Կառուցվածքի քաշը 9. Գրավիտացիոն կենտրոնը .....34964 Construction weight Center of gravity **10.** Օդանավը թույլատրված է թռիչքի ըստ ԻԿԱՕ-ի Aircraft is permitted to flight at ICAO կատեգորիայի · · · · . . . . category 11. Ոադիոկայանի շահագործումը թույլատրվում է կանչի հետևյալ ազդանշաններով Radio-station operation is permitted with call sign EK 11660 12. Սույն Օդանավի Պիտանիության Սերտիֆիկատը տրված է համաձայն՝ 1944 թվականի դեկտեմբերի 7 քաղաքացիական ավիացիայի մասին» Կոնվենցիայի և Օդանավերի Թռիչքային -ի «Միջազգային **համապատասխան և վերաբերվում է** Պիտանելիության Նորմերի / 🗕 նշված օդանավին, որը համարվում է թռիչքներին պիտանի այն պայմանով, որ տեխնիկական սպասարկումը և շահագործումը համապատասխանում է վերը նշված՝ նորմերի պահանջներին՝ և շահագործման This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and Civil Aircraft Airworthiness Code / \_\_\_ / in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations. Թռիչքների անվտանգության տեսչական վարչության պետ Chief of Flight Safety Inspection Department (Ստորագրություն, Ազգանուն) (Signature, Name) Snuwó tì Date of Issue November 07 " 2007 Ուժի մեջ է մինչև՝ Validity November " 07 " 2008



TERMINE PROPERTION OF THE PROPERTION OF THE PROPERTY OF THE PR

### **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ** REPUBLIC OF ARMENIA

### ยนานยนยานนบ นนานยานฮา จะเบนนาก นนกวกเลอกเบ GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

### **0านบนฯท นาบาหฯท ฯฯน**สนฯนบ AIRCRAFT NOISE CERTIFICATE

№ 0709

1. Ազգային և գրանցման նիշերը Nationality and registration marks 2.Օդանավի տիպը և նշանակությունը | 3.Սերիայի/գործարանային համարը Aircraft type and category

Serial or manufactory No

EK 11660

ANTONOV AN-12bp

CARGO

5343209

4. Շարժիչներ Engines ...

### AI - 20M with propellers AV-68i

- 5. Սույն փաստաթուղթը վկայում է ԻԿԱՕ –ի 16 հավելվածի 2րդ գլխի առաջին հատորի ՝ "Օդանավի աղմուկ", ....1993. թվական, իրատարակություն .......3.... պահանջներին օդանավի համապատասխանությունը։ The present document certifies the aircraft conformity with requirements of ICAO Annex 16, Chapter...2 part 1 " Aircraft Noise", ......3.... edition .....1993
- 6. Վերը նշված օդանավի համար՝ առավելագույն թռիչքային և վայրէջքային քաշերի դեպքում, աղմուկի մակարդակները և դրանց 90-տոկոսանոց վստահելի սահմանները իսկիչ կետերում կազմում են. Maximum noise levels and 90-percent confidence limits at the appropriate measurement levels applicable to the above aircraft for the maximum take-off weight and maximum landing weight are

վազքուղու կողքից lateral noise (take-off) ետևջևսւթյար բուղութցուր գուղուրուի flyover noise վայրէջքի ժամանակ approach noise

93.6 ± 1.0 EPNdB

98.7 ± 1.0 EPNdB

103.4 ± 1.0 EPNdB

7. Աղմուկի մակարդակների ապահովման համար անհրաժեշտ շահագործման սահմանափակումները, պայմանները և մեթոդները ներառված են չախագործողական փաստաթղթերում։ Limitations and operational conditions and procedures required to provide the noise levels are Engerational documents

and The Market of Department when Safets for pecify Department ashing Chie

(Մտորագրություն, Ազգանուն) (Signature, Name)

Snumb t

Date of Issue

October \* 25 \* 200 6



### <us><นายนายสากราช</td> REPUBLIC OF ARMENIA

# GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

### 0านบนุนา กนากทุนเลนบก เกละบอกน AIRCRAFT RADIO STATION LICENSE

№ 0297 1. Ազգային և գրանցման նիշերը 2.Օդանավի տիպը և նշանակությունը | 3.Սերիայի/գործարանային համարը Nationality and registration marks Serial or manufactory No EK 11660 5343209 CARGO 4. Մույն թույլտվությունը շնորհված է Permission is hereby granted to ..... "MIAPET-AVIA" LLC ընկերությունը, վերը նշված օդանավում հետևյալ թադիոհաղորդիչ և / կամ ռադիոընդունիչ սարքը տեղադրելու to install and operate the following radio transmitting and / or receiving equipment on board the VHF uwuh  $118.0 \div 136.975$ VHF Communications MHz HF **Ywwh** 2.0000 +23.9999 HF Communications վթարային ռադիոսարքավորում MHz 121.5/406 **Emergency Locator** MHz 5. Վերոհիշյալ օդանավում տեղադրված թադիոսարքավորումը կարող է գործածվել միայն տեսչական վարչության վավերական թույլտվության առկայության դեպքում։ The radio station on board the above described aircraft may be used only when a valid license of ցորչ երբևի ուսիքայունի հետ ուսին ուրանակում ոլում արև in spection Department (Ստորագրություն, Ազգանուն) (Signature, Name) Shulud L Date of Issue November " 07 " 2007 Ուժի մեջ է մինչև՝ November \* 07 \* 2008 Validity

Concertant and the contract of the contract of

MINISTERE DES TRANSCORTET DE L'AVIATION

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail - Progrès

DE L'AVIATA

DIRECT N C ERALE CLAST

128 81-02-27

2 1 G U/ ANAC/DG/ DNA (\*)



Brazzaville, le 1.1 DEC 2007

### VALIDATION DU CERTIFICAT D'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION RADIO /BORD ETRANGER

Le Directeur Général par intérim, après contrôle technique de l'aéronef ci- dessous cité:

Marque et type d'aéronef:

AN-12 BP

N° de série:

5343209

Immatriculation:

EK-11660

Exploité par :

**AERO SERVICE** 

Approuve la navigabilité dudit aéronef, suivant avis de la commission n°2467/MTAC-CAB du 06/12/2007

La présente validation n'est valable qu'utilisée conjointement avec le Certificat d'Exploitation de l'Installation Radio/ Bord (CEIRB) de l'aéronef en cours de validité.

Date d'expiration

11 JUIN 2008

#### Ampliations:

- MTAC
- MISAT
- ETAT MAJOR AIR BZV
- PAF/ PNR- BZV
- ASECNA / BZV

Lesublique Les Directeur Général, pi

LE DIRECTEUR GENERAL DE

dishel AMBENDE.-

YON GENER

MINISTERE DES TRANSORTET DE L'AVIATION

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail - Progrès

AGENCE NAT NAT DE L'AVIAT NI CI

DIRECT NO ERALE Star

81-02-27

7788, ANAC/DG/ DNA



Brazzaville, le 11 DEC 2007

## VALIDATION DU CERTIFICAT DE LIMITATION DE NUISANCE ETRANGER

Le Directeur Général par intérim, après contrôle technique de l'aéronef ci- dessous cité :

Marque et type d'aéronef:

**AN-12 BP** 

N° de série :

5343209

Immatriculation:

EK-11660

Exploité par :

**AERO SERVICE** 

Approuve la navigabilité dudit aéronef, suivant avis de la commission n° 2467/MTAC-CAB du 06/12/2007

La présente validation n'est valable qu'utilisée conjointement avec le Certificat de Limitation de Nuisance (CLN) de l'aéronef en cours de validité.

Date d'expiration

Ampliations:

- MTAC

- MISAT

- ETAT MAJOR AIR BZV

- PAF/ PNR- BZV

- ASECNA / BZV

PLE DELLAN, UN 2008

e Directeur Genéral, pi

GENERAL MIDEAU

AMBENDE.-

MINISTERE DES TRANSCRIET DE L'AVIATION

REPUBLIQUE DU CONGO Unité – Travail - Progrès

AGENCE NATIONAL DE L'AVIATA NE

DIRECT NO ERALE MAD

128 81-02-27

1278 9, ANAC/DG/ DNA @



Brazzaville, le 11 DEC 2007

# VALIDATION DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ETRANGER

Le Directeur Général par intérim, après contrôle technique de l'aéronef ci- dessous cité :

Marque et type d'aéronef:

AN-12 BP

N° de série :

5343209

Immatriculation:

EK -11660

Exploité par :

**AERO SERVICE** 

Approuve la navigabilité dudit aéronef, suivant avis de la commission n° 2467/MTAC-CAB du 06 décembre 2007

La présente validation n'est valable qu'utilisée conjointement avec le Certificat de Navigabilité (CDN) de l'aéronef en cours de validité.

Date d'expiration

#### Ampliations:

- MTAC
- MISAT
- ETAT MAJOR AIR BZV
- PAF/ PNR- BZV
- ASECNA / BZV

11 JUIN 2008

Le Directeur Général, pi

LE DIRECTEUR GENERAL

ichel AMBENDE.

-

BUELFUE NEZ PROJE DE PECUPERATION DIMES OF DISTA S S S SACCEM minute the second ACCIDENT DU ANIZ-EKM660 17 40 × 80 1701300 0020TA SHEKING PRINCIPAL BRETELLE MOJ NAME OF STREET 是 別 b m BLSIE TARTHAGE 

3件200年

TRACE GRUCHE TRACE TRAIN DROIT MINNET WINNE TWANA SHOURS WIART NOITS BILL I WIERT TIONA THAUA WIRAT-



SIRECTION TRAIN GAUCHE TRAIN DROIT PURNT









